

經濟部國營事業委員會 函

地址：10043台北市寶慶路25號
承辦人：吳承祐
電話：02-23713161分機695
電子郵件：cywu2@moea.gov.tw
傳真：02-23315944

受文者：臺北市政府工務局新建工程處

發文日期：中華民國110年6月18日
發文字號：經國三字第11000078280號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：經濟部所屬事業電油水管線遭外力損壞事故調查表1份
(110D003928_110D2005595.ods)

主旨：檢送110年5月份「經濟部所屬事業電油水管線遭外力損壞
事故調查表」1份，並轉知所屬單位辦理，請查照。

說明：

- 一、110年5月份本部所屬事業電油水管線遭外力損壞事故6件，請貴公司持續督導所屬單位於道路施工前確實將施工資訊(含施工地點、施工日期、工程主辦及廠商聯絡方式等)上傳所在區域各公司Line群組，並落實管線巡查、增加巡查頻率、監看、主動宣導(如發現未辦理管線會勘之工程，應主動提醒或通知相關主管機關並記錄留存)等措施，並盤點造冊已會勘過之地下管線施工案件，於該等案件尚未竣工前，適時追蹤及掌握其施工進度，避免自有管線遭外力挖損事故發生。另對於自有管線汰換、維修等作業或施工範圍臨近同公司之管線時，應特別指派相關主管加強防範管線遭挖損。
- 二、副本抄送工程主辦機關及道路主管機關，請惠予協助督促道路施工廠商於道路施工作業或施工臨近地下公共管線之

新工處 1100618



CZAA1103060251

前，可先辦理地下管線圖資查詢、套繪(如施工區附近有箱涵等設施，亦可同時套繪該箱涵圖資，以更精準掌握管線埋深)、探挖、會勘等施工前準備作業，並於貴單位相關網頁揭露道路施工許可核准資訊，以利管線所屬單位查詢並妥為預防地下公共管線遭外力損壞事故發生，避免影響民眾權益及生活作息。

正本：台灣電力股份有限公司、台灣中油股份有限公司、台灣自來水股份有限公司
副本：臺北市政府工務局新建工程處、交通部高速公路局中區養護工程分局、高雄市政府工務局、台灣肥料股份有限公司、欣雄天然氣股份有限公司、桃園市政府捷運工程局、臺東縣政府、台灣中油股份有限公司天然氣事業部公用天然氣營業處、台灣中油股份有限公司天然氣事業部南區營業處、台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處、台灣電力股份有限公司台北北區營業處、台灣自來水股份有限公司第二區管理處龍潭給水廠、台灣自來水股份有限公司第十區管理處台東營運所
(均含附件)

電子公文
2021/06/18
14:48:40
交 換 章

裝

訂

線

