

經濟部國營事業管理司 函

地址：100005 臺北市寶慶路25號
承辦人：吳承祐
電話：(02)2371-3161 分機：694
電子信箱：cywu2@moea.gov.tw

受文者：臺北市政府工務局

發文日期：中華民國114年7月17日
發文字號：經國防字第11421243610號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文（114年6月外力損壞事故調查表.ods）

主旨：檢送114年6月份「經濟部所屬事業電油水管線遭外力損壞
事故調查表」1份，並轉知所屬單位辦理，請查照。

說明：

- 一、114年6月份本部所屬事業電油水管線遭外力損壞事故3件，請貴公司持續督導所屬單位於道路施工前確實將施工資訊（含施工地點、施工日期、工程主辦及廠商聯絡方式等）上傳所在區域各公司Line群組，並落實管線巡查、增加巡查頻率、監看、主動宣導（如發現未辦理管線會勘之工程，應主動提醒或通知相關主管機關並記錄留存）等措施，並盤點造冊已會勘過之地下管線施工案件，於該等案件尚未竣工前，適時追蹤及掌握其施工進度，避免自有管線遭外力挖損事故發生。另對於自有管線汰換、維修等作業或施工範圍臨近同公司之管線時，應特別指派相關主管加強防範管線遭挖損。
- 二、副本抄送工程主辦機關及道路主管機關，請惠予協助督促施工廠商於開挖施工作業或施工臨近地下公共管線之前，可先辦理地下管線圖資查詢、套繪（如施工區附近有箱涵等

工務局 1140717




AGAA1143019311

設施，亦可同時套繪該箱涵圖資，以更精準掌握管線埋
深)、探挖、會勘等施工前準備作業，並於貴單位相關網頁
揭露道路施工許可核准資訊，以利管線所屬單位查詢並妥
為預防地下公共管線遭外力損壞事故發生，避免影響民眾
權益及生活作息。

正本：台灣電力股份有限公司、台灣中油股份有限公司、台灣自來水股份有限公司

副本：臺北自來水事業處、臺北市政府工務局、桃園市政府、桃園市政府水務局、大台
北區瓦斯股份有限公司(均含附件)



裝

訂

線

