

法規研究委員會(顧問)委員

文 別

函

主 旨

轉知內政部檢送「建築物無障礙設施設計規範」部分規定勘誤表1份，請查照更正。

備 註


中華民國全國建築師公會

法規研究委員會/建材暨技術研究委員會 許真瑋

TEL : 02-23775108分機16

FAX : 02-27326747

E-mail : <<mailto:nicky8000@naa.org.tw>> nicky8000@naa.org.tw



<<Mon, 18 May 2020 14:17:05 +0800>>

Date: Thu, 14 May 2020 15:05:46 +0800

From: "nicky8000" <nicky8000@naa.org.tw>

To: '台南市公會' <tnaa@ms54.hinet.net>,

'宜蘭縣公會' <il.archi@msa.hinet.net>,

'花蓮縣公會' <a8226.a054@msa.hinet.net>,

'南投縣公會' <aa.nantou@gmail.com>,

'屏東縣公會' <t777.o8889@msa.hinet.net>,

'苗栗縣公會' <mlakf@ms17.hinet.net>,

'桃園市公會' <arch.tao@msa.hinet.net>,

'高雄市公會' <kaa@kaa.org.tw>,

'基隆市公會' <arch.keelung@msa.hinet.net>,

'雲林縣公會' <yulin.arch@msa.hinet.net>,

'新北市公會' <ntcaa@ntcaa.org.tw>,

'新竹市公會' <hsinchu.archite@msa.hinet.net>,

'新竹縣公會' <hcjb.archi@msa.hinet.net>,

'嘉義市公會' <2342323@gmail.com>,

'嘉義縣公會' <caa@a-ok.tw>,

'彰化縣公會' <charch.ch01@msa.hinet.net>,

'福建金門馬祖地區公會' <t328712@ms35.hinet.net>,

""臺中市大臺中公會(民權)"" <tcarch.arch@msa.hinet.net>,

""臺中市大臺中公會(民權2)"" <tcarch.arch@gmail.com>,

""臺中市大臺中公會(豐原)"" <arch.taichun@msa.hinet.net>,

'臺北市公會' <inf@arch.org.tw>,

'臺東縣公會' <a844241.mail@msa.hinet.net>,

臺南市公會 <tnc2.tnc2@gmail.com>

Subject: 全國公會:轉知內政部檢送「建築物無障礙設施設計規範」部分規定勘誤表1份，請查照更正。

+ ac21@iot.acoe.com.tw_20200512_154247.pdf

+ 1090511-10908050391.pdf

發文單位

中華民國全國建築師公會

發文日期

中華民國109年5月14日

受文單位

各會員公會

副文單位

內政部 函

地址：10556臺北市松山區八德路2段342
號(營建署)
聯絡人：陳雅芳
聯絡電話：0287712684
電子郵件：fanny108@cpami.gov.tw
傳真：0287712709

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國109年5月11日

發文字號：內授營建管字第10908050391號

速別：普通件


密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (1091100292_10908050391_109D2014429-01.pdf)

主旨：檢送「建築物無障礙設施設計規範」部分規定勘誤表1
份，請查照更正。

說明：「建築物無障礙設施設計規範」業經本部108年1月4日台內
營字第1070820550號令修正發布在案。

正本：行政院法規會、6直轄市政府、臺灣省14縣(市)政府、連江縣政府、金門縣政
府、科技部新竹科學工業園區管理局、科技部中部科學工業園區管理局、科技部
南部科學工業園區管理局、交通部高速公路局、經濟部加工出口區管理處、經濟
部水利署臺北水源特定區管理局、行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備
處、玉山國家公園管理處、金門國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、太魯閣
國家公園管理處、陽明山國家公園管理處、墾丁國家公園管理處、海洋國家公園
管理處、台江國家公園管理處、中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會、
中華民國全國建築師公會、社團法人中華民國脊髓損傷者聯合會、社團法人中華
民國聲暉聯合會、社團法人中華民國身心障礙聯盟、社團法人中華視障聯盟、社
團法人臺灣建築發展學會、社團法人台灣無障礙旅遊協會、財團法人伊甸社會福
利基金會、社團法人台北市行無礙資源推廣協會、財團法人台灣建築中心

副本：本部營建署(資訊室、建築管理組) 

更正後文字

205.2.4操作空間：通路走廊與門垂直者，門把側邊之操作空間不得小於45公分（如圖205.2.4.1）；通路走廊與門平行者，門把側邊之操作空間不得小於60公分（如圖205.2.4.2）；設有風除室者，應留設直徑150公分以上之迴轉空間（如圖205.2.4.3）。




圖205.2.4.1




圖205.2.4.2

原列文字

205.2.4操作空間：通路走廊與門垂直者，門把側邊之操作空間不得小於45公分（如圖205.2.4.1）；通路走廊與門平行者，門把側邊之操作空間不得小於60公分（如圖205.2.4.2）；設有風除室者，應留設直徑150公分以上之迴轉空間（如圖205.2.4.3）。




圖205.2.4.1




圖205.2.4.2






圖 205. 2. 4. 3






圖205. 2. 4. 3

303.1 樓梯底版高度: 樓梯底版距其直下方地板面淨高未達190公分部分應設防護設施(可使用格柵、花台或任何可提醒視覺障礙者之設施)(如圖303.1)。




圖303.1

303.1 樓梯底版高度: 樓梯底版距其直下方地板面淨高未達190公分部分應設防護設施(可使用格柵、花台或任何可提醒視覺障礙者之設施)(如圖302.1)。




圖303.1

303.2 樓梯轉折設計: 樓梯往上之梯級部分, 起始之梯

303.2 樓梯轉折設計: 樓梯往上之梯級部分, 起始之梯

級應退至少一階（如圖303.2.1、圖303.2.2）。但扶手符合平順轉折，且平台寬、深度符合規定者，不在此限（如圖303.2.3）。樓梯梯級鼻端至樓梯間過梁之垂直淨高應不得小於190 公分。




圖303.2.1








圖303.2.2


級應退至少一階（如圖303.2.1）。但扶手符合平順轉折，且平台寬、深度符合規定者，不在此限（如圖303.2.2）。樓梯梯級鼻端至樓梯間過梁之垂直淨高應不得小於190 公分。





扶手應在平穩轉折，且平穩實，高度符合規定者，寬度一致。

圖 303.2.3



扶手應在平穩轉折，且平穩實，高度符合規定者，寬度一致。

圖 303.2.2

304.1 級高及級深：樓梯上所有梯級之級高及級深應統一，級高（R）應為16公分以下，級深（T）應為26公分以上（如圖304.1），且 $55\text{公分} \leq 2R+T \leq 65\text{公分}$ 。




圖304.1

304.1 級高及級深：樓梯上所有梯級之級高及級深應統一，級高（R）應為16公分以下，級深（T）應為26公分以上（如圖304.1），且 $55\text{公分} \leq 2R+T \leq 65\text{公分}$ 。




圖304.1

305.1 扶手設置：高差超過20公分之樓梯兩側應設置符合本規範207節規定之扶手，高度自梯級鼻端起算（如圖 305.1）。扶手應連續不得中斷，但樓梯中間平台外側扶手得不連續。

305.1 扶手設置：高差超過20公分之樓梯兩側應設置符合本規範207節規定之扶手，高度自梯級鼻端起算（如圖 305.1）。扶手應連續不得中斷，但樓梯中間平台外側扶手得不連續。




圖305.1




圖305.1

305.2水平延伸：樓梯兩端扶手應水平延伸30公分以上（如圖305.2.1），水平延伸不得突出於走廊上（如圖305.2.2）；另中間連續扶手於平台處得免設置水平延伸。

305.2水平延伸：樓梯兩端扶手應水平延伸30公分以上（如圖305.2.1），水平延伸不得突出於走廊上（如圖305.2.2）；另中間連續扶手於平台處得免設置水平延伸。




圖305.2.1






圖305.2.1



走廊



走廊




圖305.2.2





圖305.2.2

306.1終端警示：距梯級終端30公分處，應設置深度30公分至60公分，與地板表面顏色且材質不同之警示設施（如圖306.1）。但中間平台不在此限。

306.1終端警示：距梯級終端30公分處，應設置深度30公分至60公分，與地板表面顏色且材質不同之警示設施（如圖306.1）。但中間平台不在此限。






圖306.1

406.4輪椅使用者操作盤：操作盤應包括緊急事故通報器、各通達樓層及開、關等按鈕。若為多排按鈕，最上層標有樓層指示的按鈕中心點距機廂地面不得大於120公分，（如設置位置不足，得放寬至130公分），且最下層按鈕之中心點距機廂地面為85公分至90公分；若為單排按鈕，其樓層按鈕之中心點距機廂地面不得大於85公分至90公分；操作盤距機廂入口壁面之距離不得小於30公分、入口對側壁面之距離不得小於20公分（如圖406.4）。




圖406.4

507.6扶手：洗面盆應設置扶手，型式可為環狀扶手或固定扶手。設置環狀扶手者，扶手上緣應高於洗面盆邊緣1公分至3公分（如圖507.6.1）。設置固定扶手者，使用狀態時，扶手上緣高度應與洗面盆上緣齊平，突出洗面盆邊緣長度為25公分，兩側扶手之內緣距離為70公分至75公分（如圖507.6.2）。但設置檯面式洗面盆或設置壁掛式洗面盆已於下方加設安全支撐者，得免設置扶手（如圖507.6.3）。




圖507.6.1

圖306.1

406.4輪椅使用者操作盤：操作盤應包括緊急事故通報器、各通達樓層及開、關等按鈕。若為多排按鈕，最上層標有樓層指示的按鈕中心點距機廂地面不得大於120公分，（如設置位置不足，得放寬至130公分），且最下層按鈕之中心點距機廂地面為85公分至90公分；若為單排按鈕，其樓層按鈕之中心點距機廂地面不得大於85公分至90公分；操作盤距機廂入口壁面之距離不得小於30公分、入口對側壁面之距離不得小於20公分（如圖406.4）。




圖406.4

507.6扶手：洗面盆應設置扶手，型式可為環狀扶手或固定扶手。設置環狀扶手者，扶手上緣應高於洗面盆邊緣1公分至3公分（如圖507.6.1）。設置固定扶手者，使用狀態時，扶手上緣高度應與洗面盆上緣齊平，突出洗面盆邊緣長度為25公分，兩側扶手之內緣距離為70公分至75公分（如圖507.6.2）。但設置檯面式洗面盆或設置壁掛式洗面盆已於下方加設安全支撐者，得免設置扶手（如圖507.6.3）。




圖507.6.1




圖507.6.2




圖507.6.3




圖507.6.2




圖507.6.3

702.3.2 固定銀幕仰視能見度容許範圍：席位之水平視線與觀看銀幕中心視線之夾角不得大於 30° （如圖702.3.2）。




圖702.3.2

702.3.2 固定銀幕仰視能見度容許範圍：席位之水平視線與觀看銀幕中心視線之夾角不得大於 30° （如圖702.3.2）。




圖702.3.2

703.1 寬度：單一輪椅觀眾席位寬度不得小於90公分；有2個以上輪椅觀眾席位相鄰時，每個席位寬度不得小於85公分（如圖703.1）。

703.1 寬度：單一輪椅觀眾席位寬度不得小於90公分；有2個以上輪椅觀眾席位相鄰時，每個席位寬度不得小於85公分（如圖703.1）。






圖703.1

703.2深度：可由前方或後方進入之輪椅觀眾席位，深度應為120公分以上(如圖703.2.1)；如輪椅觀眾席位僅可由側面進入者，則深度應為150公分以上(如圖703.2.2)。



由前方或後方進入

圖703.2.1



由左右側進入

圖703.2.2

704.2位置：輪椅觀眾席位應設於鄰近避難逃生通道、易到達且有寬度90公分以上之無障礙通路可通達，如有2個以上之輪椅觀眾席位並排時，應有寬度90公分以上之通路進入個別席位(如圖704.2)。






圖703.1

703.2深度：可由前方或後方進入之輪椅觀眾席位，深度應為120公分以上(如圖703.2.1)；如輪椅觀眾席位僅可由側面進入者，則深度應為150公分以上(如圖703.2.2)。



由前方或後方進入

圖703.2.1



由左右側進入

圖703.2.2

704.2位置：輪椅觀眾席位應設於鄰近避難逃生通道、易到達且有寬度90公分以上之無障礙通路可通達，如有2個以上之輪椅觀眾席位並排時，應有寬度90公分以上之通路進入個別席位(如圖704.2)。




圖704.2




圖704.2

704.5防護設施：席位地面有高差且無適當阻隔者，應設置高度5公分以上之邊緣防護與高度75公分之防護設施（如圖704.5）。




圖704.5

704.5防護設施：席位地面有高差且無適當阻隔者，應設置高度5公分以上之邊緣防護與高度75公分之防護設施（如圖704.5）。






圖704.5

A102.1靜止空間：輪椅靜止時所需之淨空間為75公分×120公分（如圖A102.1）。



圖A102.1


A102.1靜止空間：輪椅靜止時所需之淨空間為75公分×120公分（如圖A102.1）。



圖A102.1


A102.2.3 2名輪椅使用者雙向通行：所需寬度為180公分以上（如圖A102.2.3）。

A102.2.3 2名輪椅使用者雙向通行：所需寬度為180公分以上（如圖A102.2.3）。




圖A102.2.3

A102.2.41名輪椅使用者和拐杖使用者雙向通行：所需寬度為150公分以上（如圖A102.2.4）。




圖A102.2.3

A102.2.41名輪椅使用者和拐杖使用者雙向通行：所需寬度為150公分以上（如圖A102.2.4）。




圖A102.2.4

A102.3.2桌檯較小：輪椅使用者正向接近時，如桌檯突出小於50公分，可及之最大高度為120公分（如圖A102.3.2）。




圖A102.2.4

A102.3.2桌檯較小：輪椅使用者正向接近時，如桌檯突出小於50公分，可及之最大高度為120公分（如圖A102.3.2）。




圖A102.3.2

A102.5.1直行進入：當凹室深度大於60公分時，所需最小寬度為90公分（如圖A102.5.1）。




圖A102.3.2

A102.5.1直行進入：當凹室深度大於60公分時，所需最小寬度為90公分（如圖A102.5.1）。




圖A102.5.1




圖A102.5.1

A102.5.2平行進入：當凹室深度大於40公分時，所需最小長度為150公分（如圖A102.5.2）。

A102.5.2平行進入：當凹室深度大於40公分時，所需最小長度為150公分（如圖A102.5.2）。




圖A102.5.2




圖A102.5.2

A102.6膝蓋淨容納空間：當輪椅使用者必須進入桌檯或洗面盆下部空間時，距可靠近之邊緣20公分之範圍內，淨空間之最小高度為65公分；距邊緣20至30公分處，淨空間之高度由65公分逐漸降低為25公分（如圖A102.6）。

A102.6膝蓋淨容納空間：當輪椅使用者必須進入桌檯或洗面盆下部空間時，距可靠近之邊緣20公分之範圍內，淨空間之最小高度為65公分；距邊緣20至30公分處，淨空間之高度由65公分逐漸降低為25公分（如圖A102.6）。



圖A102.6



圖A102.6

A404.9 點字標示：提供無障礙語音提款功能之自動化服務設備，於耳機孔、卡片插入口、鈔票取出口/存入口、明細表取出口、存摺簿插入口之左側或下方均需具備點字標示（如表A404.9）。

表A404.9

點字	自來水池旁 黃梅河堤
...	耳鏡孔
...	有民樂入口
...	船身取立位
...	船身出入口
...	明細系取位
...	存庫