

本局 101 年 2 月份 (16-29) 建造執照、變更設計、變更使用執照建築師簽證負責項目案件抽查會審案

一、 本次提會討論案件：2 件 (100-115、100-266)。

二、 審查案件內容：

(一) 本月抽查案件於 100 年 2 月 20 日(星期一)辦理抽件，抽中件數如下：

執照類別	件數	執照號碼
建造執照	5 件	詳抽查審核抽件表
變更設計	9 件	詳抽查審核抽件表
變更使用執照	4 件	詳抽查審核抽件表
簽報列入抽查案件	0 件	

(二) 經調查得：

執照類別	建造執照	變更設計	變更使用執照	總計
件數	11 件	11 件	7 件	29 件

(三) 未調出案件統計表 (列入下次抽查)：

未辦理案件						
月份	執照種類	1 股	2 股	3 股	公會	件數
9 月 (19-30)	建造執照：	100-267				1 件
12 月 (1-15)	建造執照：	100-317				1 件
12 月 (16-31)	建造執照：	100-331 100-332 100-858				4 件
	變更設計：				099-178	
1 月 (1-15)	建造執照：	101-002				2 件
	變更設計：				100-207	
1 月 (15-31)	建造執照：	101-012 101-020 101-021		101-017		4 件
	建造執照：	101-025 101-036 101-037 101-039	101-026 101-027 101-028 101-033	101-030 101-031 101-035 101-038		12 件
2 月 (16-29)	建造執照：	101-052 101-053		101-055 101-041 101-046 101-048		6 件
	變更設計：				097-315 098-006 098-143 100-125	4 件
小計		15	4	9	6	0

總計		34 件
備註		

(四) 綜上，本次會審案件計建造執照 11 件、變更設計 11 件、變更使用執照 7 件，計 29 件。
• 審查意見：依總工程司室、建照料及台北市建築師公會初審書面意見。

1. 未符規定案件：

執照類別	建造執照	變更設計	變更使用執照	件數
應辦理變更設計	3 件	0 件	0 件	3 件
應辦理報備	8 件	7 件	0 件	15 件
應修改竣工圖	0 件	0 件	1 件	1 件
總計				19 件

2. 符合規定案件：

執照類別	建造執照	變更設計	變更使用執照	總計
件數	0 件	4 件	6 件	10 件

(五) 行動不便會審案件（詳審核紀錄表）：共計 28 件，不符規定 6 件

執照類別	建造執照	變更設計	變更使用執照	總計
會審案件	10 件	11 件	7 件	28 件
1. 未符規定案件	4 件	2 件	0 件	6 件
2. 符合規定案件	6 件	9 件	7 件	22 件

三、 各案決議：如后附表（審查紀錄表）。

四、 提案討論：

(一) 101 年 2 月 (16~29) 建築執照抽查審查紀錄表提會報告。

決議：1. 深依初審意見修正通過。（詳抽查紀錄表）

2. 未調案件，列入下次抽查。

五、 附帶決議：


(一) 考量建築物一樓及頂樓(或露台)上方雨遮標示涉及產權登記事宜，其雨遮標示之處理原則如下：一樓及頂樓(或露台)上方之雨遮以虛線繪製範圍，並標示為「雨遮」，虛線上並標示「投影線範圍」（詳後簡圖）。

六、 臨時提會討論：(無)

七、 散會：(下午十六時三〇分)

《101 年-抽查附帶決議》

序號	決議內容	決議時間	決議函文號	備註
33	1. 考量建築物一樓及頂樓(或露台)上方雨遮標示涉及產權登記事宜，其雨遮標示之處理原則如下：一樓及頂樓(或露台)上方之雨遮以虛線繪製範圍，並標示為「雨遮」，虛線上並標示「投影線範圍」。	101年2月份(16-29)	101 年 4 月 13 日北市都 建 字 第 10163551500 號	相關附帶 決議



◎一樓及頂樓(或露台)上方之雨遮之標示原則

101 年 2 月 (16-29) 建築師簽證案件抽查審核紀錄表

(抽查提會複審案件)

101年2月份(16-29)建築師簽證案件抽查審核紀錄表

編號	執照號碼	地號	起造人及地址	建築師	初審意見	會審意見	說明意見	考核	修正程序	備註事項
1	100-115	大安區辛亥段 6小段37-1等2 筆地號	旗春烟等3名 (233新北市烏 來區烏來村溫 泉街38號)	黃秀莊建築師事 務所 (台北市中山區林 森北路145巷24號 3樓)	01. 7樓以上冬至日照陰影請補檢討。 02. 地上一層伸縮式兩側請計入建築面積。 03. 緣化植栽剖圖請補標示。 04. 地下一層地下二層機房及發電機房維修通 道請補檢討。	1. 取消 2. 確認 3. 確認 4. 確認 5. 取消 6. 確認 7. 確認 8. 確認	1. 地上一層伸縮式兩側請計入建築面積。 2. 地下一層地下二層機房及發電機房維修通 道請補檢討。如設計確實有困難，應 於規約加註機房出入口外設置之汽車車 位應於機房維修時配合出入維修。 3. 緣化植栽剖圖請補標示。 4. 地上一層上兩邊投影線請取消。 5. 地下面層1.5公尺避難通道應詳示鑑識乙 6. 地上面層1.5公尺避難通道請補標示。 7. 請設計建築師檢具相關書面文件， 由承辦科報部詳示。 8. 管委會空間請補檢討。	3-1 3-21 3-28	報備。	黃毓舜
※ (1) 100年8月 4日 北市都建 字第 10063682400 號函 100年6 月份 (1-15) 會議紀錄內 容 (2) 100年9月 2日 北市都建 字第 10063701400 號函					05. 地下一層安全梯內機房防火門開啟方向請 修正。 06. 地上一層上兩邊投影線請取消。 07. 地面層1.5公尺避難通道請補標示。 08. 管委會空間請補檢討。					
1	100-115	大安區辛亥段 6小段37-1等2 筆地號	旗春烟等3名 (233新北市烏 來區烏來村溫 泉街38號)	黃秀莊建築師事 務所 (台北市中山區林 森北路145巷24號 3樓)	07. 地面層1.5公尺避難通道請補標示。	07. 重新提 會討論 ※ 101年3月 29日 重新提 會討論 (本案不列入 本次會議紀 錄之統計)	1. 重新提 會討論 2. 其餘項目依 100年9月2日北市都建字 第 10063701400號函辦理。	報備。	改派 鄭孟昌	

2	100-0266 @%#(3-O)	南港區玉成里小立洋建設股份有限公司(臺北市承德路2段81號4段2樓之2)	吳成榮建築師事務所 吳成榮2名(臺北市承德路2段101號5樓之3)	日照陰影檢討範圍有誤。 汽車位於車道下方請補繪剖面圖。 地下室請標示建築物與建築線及地籍線 相關尺寸。	1. 確認 2. 確認 3. 確認 4. 確認 5. 確認 6. 取消	1. 日照陰影檢討範圍有誤。 汽車位於車道下方請補繪剖面圖。 地下室請標示建築物與建築線及地籍線 相關尺寸。 4. 門窗開向無遮簷人行道請修正。 5. 地上1層排氣墩請標示高度。 6. 假設後院線名稱請修正為假設側院線並標 示角度。	1. 確認 2. 確認 3. 確認 4. 確認 5. 確認 6. 取消
7.	地下1層防空避難室未設置2座階梯室出 入口。	高層建築緩衝空間高度檢討不全且不得位 於無遮簷人行道。	地下1層防空避難室未設置2座階梯室出 入口。	8. 確認 9. 確認 10. 地上1層基地內現有巷道供公眾通行請加 註。	7. 取消	6. 高層建築緩衝空間高度檢討不全且不得位 於無遮簷人行道。 7. 無遮簷人行道請標示淨寬。 8. 地上1層基地內現有巷道供公眾通行請加 註。	6. 高層建築緩衝空間高度檢討不全且不得位 於無遮簷人行道。 7. 無遮簷人行道請標示淨寬。 8. 地上1層基地內現有巷道供公眾通行請加 註。
8.	高層建築緩衝空間高度檢討不全且不得位 於無遮簷人行道。	11. 地上3層A1戶用途未標示。	11. 地上3層A1戶用途未標示。	9. 確認 10. 確認 11. 確認 12. 確認	9. 地上3層A1戶用途未標示。	9. 地上3層A1戶用途未標示。	9. 地上3層A1戶用途未標示。
9.	無遮簷人行道請標示淨寬。	12. 地下1層防空避難室上方設置採光罩不符 建築技術規則第144條規定。	12. 地下1層防空避難室上方設置採光罩不符 建築技術規則第144條規定。	10. 確認 11. 確認 12. 確認	10. 地下1層防空避難室上方設置採光罩不符 建築技術規則第144條規定。	10. 地下1層防空避難室上方設置採光罩不符 建築技術規則第144條規定。	10. 地下1層防空避難室上方設置採光罩不符 建築技術規則第144條規定。
10.	地上1層基地內現有巷道供公眾通行請加 註。	13. 地下1層防空避難室露天頂版厚度應為24 公分以上。	13. 地下1層防空避難室露天頂版厚度應為24 公分以上。	13. 確認 14. 確認 15. 是會計室	11. 地下1層防空避難室露天頂版厚度應為24 公分以上。	11. 地下1層防空避難室露天頂版厚度應為24 公分以上。	11. 地下1層防空避難室露天頂版厚度應為24 公分以上。
11.	地上3層A1戶用途未標示。	14. 兩邊設置格柵請檢討透空率。	14. 確認	16. 確認 17. 取消 18. 取消 19. 確認 20. 確認 21. 是會計室	12. 兩邊設置格柵請檢討透空率。	12. 兩邊設置格柵請檢討透空率。	12. 兩邊設置格柵請檢討透空率。
12.	地下1層防空避難室上方設置採光罩不符 建築技術規則第144條規定。	15. 是會計室	15. 是會計室	13. 是會計室 14. 是會計室 15. 是會計室 16. 是會計室	13. 是會計室 14. 是會計室 15. 是會計室 16. 是會計室	13. 是會計室 14. 是會計室 15. 是會計室 16. 是會計室	13. 是會計室 14. 是會計室 15. 是會計室 16. 是會計室
13.	地下1層防空避難室露天頂版厚度應為24 公分以上。	16. 陽台設置遮陽板請檢討透空率。	16. 確認	17. 取消 18. 取消 19. 確認 20. 確認 21. 是會計室	17. 屋頂綠化未檢討。	17. 屋頂綠化未檢討。	17. 屋頂綠化未檢討。
14.	兩邊設置格柵請檢討透空率。	17. 屋頂綠化未檢討。	17. 取消	18. 取消 19. 確認 20. 確認 21. 是會計室	18. 地上2層平面圖繪製不全。	18. 地上2層平面圖繪製不全。	18. 地上2層平面圖繪製不全。
15.	地上2、3層兩邊及陽台外版請取消。	19. 高層建築物昇降機道應具有1小時以上防 火時效。	19. 確認	19. 確認 20. 確認 21. 是會計室	19. 高層建築物昇降機道應具有1小時以上防 火時效。	19. 高層建築物昇降機道應具有1小時以上防 火時效。	19. 高層建築物昇降機道應具有1小時以上防 火時效。
16.	陽台設置遮陽板請檢討透空率。	20. 戶外安全梯與建築物其他開口相距不足2公尺。	20. 確認	21. 是會計室	20. 戶外安全梯與建築物其他開口相距不足2公尺。	20. 戶外安全梯與建築物其他開口相距不足2公尺。	20. 戶外安全梯與建築物其他開口相距不足2公尺。
17.	屋頂綠化未檢討。	21. 是會計室	21. 是會計室	21. 是會計室	21. 是會計室	21. 是會計室	21. 是會計室
18.	地上2層平面圖繪製不全。	22. 各層平面圖請補繪後院深度檢討式，另次寬道路 建築物高度比未檢討。	22. 確認	22. 確認	22. 確認	22. 確認	22. 確認
19.	高層建築物昇降機道應具有1小時以上防 火時效。	23. 確認	23. 確認	23. 確認	23. 確認	23. 確認	23. 確認
20.	戶外安全梯與建築物其他開口相距不足2公尺。						
21.	是會計室						
22.	各層平面圖請補繪後院深度檢討式，另次寬道路 建築物高度比未檢討。						
23.	地上1層緩衝車道不得位於無遮簷人行道。						

101 年 2 月 (16-29) 建築師簽證案件抽查審核紀錄表

(無提抽查會議複審案件-併案列表統計)

◎建築公地抽：%驗根：#行動不便；\$抽中案件：

101年2月份〈16-29〉建築師簽證案件抽查審核統表(建造執照)(1及)【建造執照】						
編號	執照號碼	抽受地點	起造人及地址	建築師	初審意見	說明意見
						備註事項
未 1	100-267 @ # \$	士林區福林段三 小段341地號等7 比土地	儒大興建設有限公司	胡承復建築 師事務所	承辦人未辦理，已告知確認。	
未 2	100-317 @ # \$	黃明賢	郭志宏建築 師事務所	承辦人未辦理，已告知確認。		謝政憲 12/1-15
未 3	100-331 @ # %	開拓建設股份有限公司	宋昭洋	承辦人未辦理，已告知確認。		謝政憲 12/16-31
未 4	100-332 % # \$	游士德	劉亞邦	承辦人未辦理，已告知確認。		歐紅蘭 12/16-31
未 5	100-858 @ % # \$	和旺建設股份有限公司 負責人： 劉永祥	黃宏輝	承辦人未辦理，已告知確認。		謝政憲 12/16-31
未 6	101-002 @ % # \$	福邦開發股份有限公司 負責人： 劉燕玲	蔡照華	承辦人未辦理，已告知確認。		謝政憲 1/1-15
未 7	101-012 @ % # \$	城中建設股份有限公司 負責人： 胡仁貴	杜希聖	承辦人未辦理，已告知確認。		謝政憲 1/15-31
未 8	101-020 # \$	李姍娟	洪志誠	承辦人未辦理，已告知確認。		胡煌堯 1/15-31
未 9	101-021 % # \$	戴雲宏	遠倫	承辦人未辦理，已告知確認。		王國聰 1/15-31
未 10	101-025 @ % # \$	保強建設開發股份有限公司 負責人：林式健	黃秀莊	承辦人未辦理，已告知確認。		歐紅蘭 2/1-15

未 11	\$ 101-036 @ % # \$		耕新都市更新股份有限公司 代表人:黃盈維	韓克復	承辦人未辦理，已告知確認。				謝政憲 2/1-15	
未 12	\$ 101-037 #		全家國際開發股份有限公司(代表人:郭宏哲)	劉士傑	承辦人未辦理，已告知確認。				王國聰 2/1-15	
未 13	\$ 101-039 #		能揚建設股份有限公司 負責人:林朝能	吳伯昌	承辦人未辦理，已告知確認。				謝政憲 2/1-15	
未 14	\$ 101-052 #		黃?珍	郭志宏	承辦人未辦理，已告知確認。				王國聰 2/16-29	
未 15	\$ 101-053 @ % # \$		台峰建設開發股份有限公司 代表人:吳賜隆	簡俊卿	承辦人未辦理，已告知確認。				謝政憲 2/16-29	
1	\$ 100-0217 (補) @ #(1- X) #(\$2- O)	297地號	怡富開發建設股份有限公司(臺北市忠孝東路5段10-1號)	張維哲建築師事務所(臺北市忠孝東路5段10-1號)	縱向剖面圖請標示總開挖深度。 前院透空遮陽板未計建築面積。	1. 確認 2. 確認 3. 確認 4. 確認 5. 確認 6. 確認 7. 確認 8. 確認 9. 確認 10. 地下室停車空間抽排風圖未檢附。	1. 縱向剖面圖請標示總開挖深度。 前院透空遮陽板未計建築面積。 地上1層陽台未計建築面積請取消。 地上1層陽台不得位於斜坡。 露台裝飾性構造不得超過當層高度。 地上12層安全梯未通達。 行動不便坡道兩側應設置1.5公尺平台。 圍牆高度3.4公尺(超過2公尺)，應退縮1.4公尺設置。 1.4公尺設置。 地下室客梯檢討式有誤。 地下室停車空間抽排風圖未檢附。	1. 縱向剖面圖請標示總開挖深度。 前院透空遮陽板未計建築面積。 地上1層陽台未計建築面積請取消。 地上1層陽台不得位於斜坡。 露台裝飾性構造不得超過當層高度。 地上12層安全梯未通達。 行動不便坡道兩側應設置1.5公尺平台。 圍牆高度3.4公尺(超過2公尺)，應退縮1.4公尺設置。 地下室客梯檢討式有誤。 地下室停車空間抽排風圖未檢附。	3-21 (X不符合規 定案件-須 變更設計1)	變更設計 8/7-20
2	\$ 100-0250 (補) @ #(2- O)	中山區長春段2小段 525地號等4筆	國泰開發股份有限公司(臺北市復興北路2號7樓之12)	呂建勳建築師事務所(臺北市復興北路4段11號4樓)	日照陰影檢討不足1小時範圍請標示。 建築物高度比請補充檢討。	1. 確認 2. 確認 3. 確認 4. 確認 5. 確認 6. 確認	1. 日照陰影檢討不足1小時範圍請標示。 建築物高度比請補充檢討。 地下層樓梯寬度請補標示。 地下層廁所與車位間距離請標示。 地上1層社區遊戲設施尺寸未標示。 地上1層排氣數高度1.2公尺應計入建築面積。	1. 確認 2. 確認 3. 確認 4. 確認 5. 確認 6. 確認	變更設計 9/5-16 (X不符合規 定案件-須 變更設計2)	

17. 屋頂綠化未檢討。 18. 地上 2 層平面圍籬製不全。 19. 高層建築物昇降機道應具有 1 小時以上防火時效。 20. 戶外安全梯與建築物其他開口相距不足 2 公尺。 21. 地盤安全防護及避難通道未檢討。	17. 取消 18. 取消 19. 確認 20. 確認 21. 地盤安全防護及避難通道未檢討。	15. 高層建築物昇降機道應具有 1 小時以上防火時效。 16. 戶外安全梯與建築物其他開口相距不足 2 公尺。 17. 地盤安全防護及避難通道未檢討。 <small>(另建委員會規範第 230 條有關五樓以下節點之設置及相關之安裝及拆卸之條件是否可替代。)</small>	3-10 3-4																
22. 各層平面圍籬補強檢討後院深度檢討式，另步寬道路建築物高度比未檢討。 23. 地上 1 層緩衝車道不得位於無遮簷人行道。	22. 確認 23. 確認	18. 各層平面圍籬補強檢討後院深度檢討式，另步寬道路建築物高度比未檢討。 23. 地上 1 層緩衝車道不得位於無遮簷人行道。																	
4 100-0300 中山區德惠段 2 小段 573 地號等 56 等 (補) @#4-O	王克樂揚建設股份有限公司 (臺北市復興南路 1 段 36-10 號 14 樓) 2 名 (臺北市遼寧街 19 巷 36 號 1 樓)	1. 照陰影檢討不足 1 小時範圍請標示。 2. 建築物高度比請補充檢討。 3. 地下層樓梯寬度請補標示。 4. 地下層廁所與車位間距離未標示。 5. 地上 1 層社區遊戲設施尺寸未標示。 6. 地上 1 層排氣管高度 1.2 公尺應計入建築面積。 7. 無遮簷人行道請標示淨寬。 8. 鄰棟間隔未檢討。 9. 機電設備空間請依規範檢討。 10. 檢尺請於圖面補充標示。 11. 機電設備等占基準容積 15% 部分請檢討。 12. 陽台設置裝飾板透空率檢討有誤。 13. 陽台設置窗戶請取消。	1. 確認 2. 取消 3. 確認 4. 確認 5. 確認 6. 取消 7. 取消 8. 確認 9. 取消 10. 確認 11. 取消 12. 確認 13. 取消 14. 確認	1. 日照陰影檢討不足 1 小時範圍請標示。 2. 建築物高度比請補充檢討。 3. 地下層樓梯寬度請補標示。 4. 地下層廁所與車位間距離未標示。 5. 地上 1 層社區遊戲設施尺寸未標示。 6. 取消 7. 取消 8. 確認 9. 取消 10. 確認 11. 取消 12. 確認 13. 取消 14. 確認	3-3 3-10 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5	報備 (×不符 合規定案件 11/1-15 -須報備)	報備 (×不符 合規定案件 11/1-15 -須報備)												

5 (#5-X)	101-0019 士林區百齡段3小段 304-2地號第8筆 行動不便	志榮建築股份有限公司(臺北市民生東路3段3號6樓) 臺北市愛路2段47號3樓)	1. 行動不便者出入通道高程請標示。 2. 行動不便者出入通道及高程請檢討標示。	1. 確認 2. 確認	1. 行動不便者出入通道高程請標示。 2. 行動不便者出入通道及高程請檢討標示	3-16 放樣勘驗前 完成報備(> 1/15-31 不符合規定 案件 - 須報備(2))
6 (#6-O)	101-049 大安區金華段4小段30地號1筆	莊惠文等2名(台北市明水路506號5樓之1)	1. 行動不便者出入通道及高程請檢討標示 2. 無障礙升降設備詳圖未檢討標示車廂尺寸	1. 確認 2. 確認	1. 行動不便者出入通道及高程請檢討標示 2. 無障礙升降設備詳圖未檢討標示車廂尺寸	3-16 放樣勘驗前 完成報備(> 2/16-29 不符合規定 案件 - 須報備(3))

101年2月份(16-29)建經師簽發審核意見(建地執照)(2號)-[建造執照]							說明意見			審核意見		考核		修正意見		備註事項	
序號	收件號碼	地址	委送人及地址	建築師	陳克榮	承辦人未辦理，已告知確認。											
未 16	101-026		鉅建國													環境華改 派林欣慈 2/1-15	
未 17	101-027	台北市雙園國民 小學 校長 何芳 錫	翁仁發		承辦人未辦理，已告知確認。											施美蘭 2/1-15	
未 18	101-028	上城有限公司 負責人：蔡孝宜	林冠名		承辦人未辦理，已告知確認。											謝慈柔 2/1-15	
未 19	101-033	國立臺灣大學 法定代理人：李 嗣澤	張文正		承辦人未辦理，已告知確認。											施美蘭 2/1-15	
7	100-275 (補) #(7-x)	內湖區潭美段3小 段679地號	小元建設股份有 限公司（負責 人：林智賢）(臺 北市中正區林森 南路59號5樓)	于丁亞建築 師事務所 (于丁亞建 築師) (台 北市信義路 5段150巷 401弄2之1 號5樓之2)	3. 64 無遮簷人行道上色有誤。 2. 3. 64 無遮簷人行道請標示 1:40 減水坡度。 坡度。 3. 鄰地高程請標示。 4. 本案是否需檢討無障礙設施，請釐 清。 5. 行動不便電梯、樓梯及扶手請標示。	1. 確認 2. 確認 3. 確認 4. 確認 5. 確認	1. 3. 64 無遮簷人行道上色有誤。 2. 3. 64 無遮簷人行道請標示 1: 40 減水坡度。 3. 鄰地高程請標示。 4. 本案是否需檢討無障礙設施，請釐 清。 5. 行動不便電梯、樓梯及扶手請標示。	1. 3. 64 無遮簷人行道上色有誤。 2. 3. 64 無遮簷人行道請標示 1: 40 減水坡度。 3. 鄰地高程請標示。 4. 本案是否需檢討無障礙設施，請釐 清。 5. 行動不便電梯、樓梯及扶手請標示。	3-7 報備(X不符 合規定案件 -須報備4)	鄭孟昌 10/3-14							
(101年3月28日經電洽于丁亞建築師全部確認)																	
8	101-011 (補) % #(8-O)	萬華區直興段3小 段522地號等5筆 土地	鴻通建設有限公司 (11074臺北市 光復南路658號 10樓)	廖進雄建築 師事務所 (10656臺 北市復興南 路1段360號 10樓)	01. 地下室獨立結構式停車塔容積計算應 與其它部分分開檢討，並請再檢討地 下室1/4固定設備面積檢討計算式。 02. 機車升降機屬於放樣勘驗前完成認證 審核，並取得經CNS認證可之相關證 明文件。 03. 露臺不得設置結構性裝飾物及側牆。 04. 第13樓露台上方造型柱請取消。	01. 確認 02. 確認	01. 地下室獨立結構式停車塔容積計算應 與其它部分分開檢討，並請再檢討地 下室1/4固定設備面積檢討計算式。 02. 機車升降機屬於放樣勘驗前完成認證審核，並取得經 CNS認證可之相關證明文件。 03. 露臺不得設置結構性裝飾物及側牆。 04. 第13樓露台上方造型柱請取消。	01. 確認 02. 確認	01. 確認 02. 確認	01. 確認 02. 確認	01. 確認 02. 確認	01. 確認 02. 確認	01. 確認 02. 確認	01. 確認 02. 確認	01. 確認 02. 確認	林欣慈 1/15-31 不符合規定 案件 - 須報 備5)	

					05. 固定窗檯度請於剖面圖澄清。 06. 請檢討車道出入口視角。 07. 地上一層使用繩組請澄清標示。	05. 確認 06. 確認 07. 確認	05. 固定窗檯度請於剖面圖澄清。 06. 請檢討車道出入口視角。 07. 地上一層使用繩組請澄清標示。	05. 公文報備() 3-16 不符合規定 3-16 單件 - 須報備6)
9	101-045 #(9-O)	大安區學府段4小 段230地號等23筆 土地	國立臺灣大學 代表人：李鴻添 (10617 臺北市 大安區羅斯福路 4段1號)	張志成建築 師事務所 (10560 基 北市新生南 路3段52號5 樓)	01. 請補標註檢討地面層高程。 02. 請補標示室外通路及鄰地狀況。 03. 請補繪製無障礙廁所剖面詳圖，並依 無障礙設施規範檢討說明。	01. 確認 02. 確認 03. 確認	01. 請補標註檢討地面層高程。 02. 請補標示室外通路及鄰地狀況。 03. 請補繪製無障礙廁所剖面詳圖，並依 無障礙設施規範檢討說明。	01. 公文報備() 3-16 不符合規定 3-16 單件 - 須報 備6)
10	101-050 %	南港區中南段三 小段142-2等73筆 地號土地	中央研究院 長：翁啟惠 (11574 臺北市 南港區研究院路 2段128號)	李安憲建築 師事務所 (10492 基 北市中山區 八德路2段 308號10樓)	01. 圖說不符比例請重新繪製(A2-1)。 02. 請補標註地界線、建築線及3.64公尺 退縮範圍。	01. 確認 02. 確認	01. 圖說不符比例請重新繪製(A2-1)。 02. 請補標註地界線、建築線及3.64公尺退縮範圍。	01. 公文報備() 原謝慧柔 改林欣慈 3-7 不符合規定 3-7 單件 - 須報 備7)

101年2月份(1629)建築師查核案件登記表(建造執照)(3號)【建造執照】

編號	執照 號碼	地段地號	地點人及地址	建築物 類型	初審意見	說明意見	會審意見	專項	修改程序	備註事項
未 20	101-017 @ %	南港區中南段一小段741地號	民勤建設股份有限公司	吳非士	承辦人未辦理，已告知確認。					董妍均 1/15-31
未 21	101-030		協和建設股份有限公司 負責人：范秋芬	鍾九如	承辦人未辦理，已告知確認。					劉慶平 2/1-15
未 22	101-031		洪清澤	陳澤生	承辦人未辦理，已告知確認。					吳志維 2/1-15
未 23	101-035		光耀實業股份有限公司 負責人：林榮顯	李祖原	承辦人未辦理，已告知確認。					莊家維 2/1-15
未 24	101-038		臺北市士林區三五國民小學校長：黃維瑜	李甫峰	承辦人未辦理，已告知確認。					吳志維 2/1-15
未 25	101-055 @ % # \$		漢特建設有限公司 負責人：廖素香	李浩原	承辦人未辦理，已告知確認。					董妍均 2/16-29
未 26	101-041		台灣電力股份有限公司法定代理人總經理李漢申	張仲怡	承辦人未辦理，已告知確認。					劉慶平 2/16-29
未 27	101-046 @ % # \$		方國松	簡俊卿	承辦人未辦理，已告知確認。					吳志維 2/16-29
未 28	101-048 @ % # \$		陳碧鎮	童志祥	承辦人未辦理，已告知確認。					劉慶平 2/16-29
11 (補)	101-032 #(10-X) 筆	松山區寶清段4 小段46地號等3	呂洪玉枝等4名 師事務所 (台北市松山區 南京東路五段 (台北市萬	張偉幸建築 設備尺寸	1. 平面圖請標示供行動不便者使用昇降設備尺寸。另 電梯洋圓機箱尺寸標示不符行動不便機箱尺寸規定。 不 符	1. 確認	1. 平面圖請標示供行動不便者使用昇降設備尺寸。另 電梯洋圓機箱尺寸標示不符行動不便機箱尺寸規定。 不 符	3-16 報備(x不符 合規定案件 -須報備8)		董妍均 2/1-15

		291巷29弄6號 華區長沙街 二段88號2 樓)	2. 建築線至建物主要出入口高程請標示 清楚。無遮蓋。無遮蓋之室外通路應標示排水 方向。 3. 是否符合行動不便自主檢查表7-(11) 之勾選，請澄清。	2. 確認 3. 確認	2. 建築線至建物主要出入口高程請標示清楚。無遮蓋 之室外通路應標示排水方向。 3. 是否符合行動不便自主檢查表7-(11)之勾選，請 澄清。
--	--	------------------------------------	--	----------------	--

101年2月份(16-29)建築師簽證案件抽查統計表							(台北市建築師公會)(變更設計)				
編號	執照號碼	地址	起造人及地址	建築師	初審意見(公會)	備註	說明意見	會審意見	考核	修正程序	備註事項
未 1	097-315	內湖區碧湖段 五 小 段	國泰建設股份有限公司 負責人：陳康元 號等4筆	沈聰仁建築師事務所 103 台北市大同區長安西路 103 台北市大同區南京西路 211 之 1 號 2 樓	(變更設計案：僅抽行動不便)					10102-2 (02/20-0 3/03)	
未 2	098-006	文山區景美段 一 小 段	台灣電力股份有限公司 0273-0000 號等3筆	王勝建築師事務所 法理公司 代理人：李店區中興路 2 段 漢申 100 台北市中正區羅斯 福路 3 段 242 號	(變更設計案：變更設計項目全看)					10102-2 (02/20-0 3/03)	
未 3	098-143	中正區成功段 一 小 段	國泰建設股份有限公司 0135-0000 號等2筆	姚仁喜建築師事務所 負責人：張清機 106 台北市大安區敦化南路 2 段 245 號 6 樓 安區敦化南路 2 段 218 號 2 樓	(變更設計案：變更設計項目全看)					10102-2 (02/20-0 3/03)	
未 4	099-178	文山區政大段 二 小 段	安信建築經理林棋錦有限公司 0213-0001 號等6筆	沈聰建築師事務所 負責人：高志 尚 10450 台北市中山區中山 北路 2 段 27 號 3-3 號 8 樓	(變更設計案：變更設計項目全看)					10012-2 (12/12-1 2/23)	

未 5	100-125	萬華區漢中段 二 小 段 0792-0000 地 號等 19 號	臺灣新光商 銀行股份有限公司負責人：李增昌 台北市中正區忠 孝西路 1 段 66 號 26、27、28、 30 樓	吳非士建築師事 務所 105 台北市 松山區民權東路 3 段 181 號 7 樓之 1	(變更設計案：變更設計項目全看)			未 調出	10102-2 (02-20-0 3/03)
未 6	100-207	文 山區興安段欣陽建設股份 有限公司負責人：康之平 0253-0000 地 號等 3 號	鄧毅仁建築師事 務所 106 台北市 大安區復興南路 1 段 380 號 5 樓之 台北市大安區 東豐街 7 號 5 樓之 2	(變更設計案：變更設計項目全看)				未 調出	10101-1 (12/26-0 1/06)
1(補)	095-419 項目全看 (#1-O)	士林區蘭雅段 司法院司法院員研習所 0713-0012 地 號等 4 號	羅興華建築師事 務所 105 台北市 松山區八德路 3 段 20 號 11 樓之 1 (09/16-0930)	(變更設計案：變更設計項目全看)				報備(×不 符合規定 案件 - 編 號 1)	10009-2 (09/16-0 930)
2(補)	095-419 項目全看 (#2-O)	士林區蘭雅段 司法院司法院員研習所 0713-0012 地 號等 4 號	羅興華建築師事 務所 105 台北市 松山區八德路 3 段 20 號 11 樓之 1 (12/26-01/06)	(變更設計案：變更設計項目全看)				報備(×不 符合規定 案件 - 編 號 2)	10101-1 (12/26-0 1/06)
3	100-078 #(#3-O)	中 正區南海段 五 小 段 0179-0000 地 號等 2 號	彭繼賢建築師事 務所 220 新北市 板橋區三民路 1 段 120 號 9 樓 道 2 段 68 號	(變更設計案：僅抽行動不便)				(○符合規定 案件 1)	10102-2 (02-20-0 3/03)

4	099-135 @ #(4-O) %	中山區長安段 一小段 有限公司 地表人：王鐘毅 地址：新北市汐止區瑞松街 195 巷 7 號等 1 號	凱安建設股份 務所 110 台北市 1. 各層樓容積變更未列表標示。	1. 確認	1. 各層樓容積變更未列表標示。	報備(×不 符合規定 案件 - 須 報備 3)	10102-2 (02/20-0 3/03)
5	099-351 @ #(5-X) \$	中山區金泰段 長虹建設股份 有限公司 負責人：李文達 地址：100 台北市中正區仁愛路一段 2 號 11 樓 正區北平東路 30 號 11 樓	學裕祺建築師事 務所 100 台北市 1.1F 平面圖行動不便請標示坡度。 2. 剖面標示 GL。 3. 1F 標示建築物與地界線關係。 4. BF 連續壁與地界線關係。 5. BF 各層防火區劃面積有誤請釐清。 6. BF 各層樓地板面積有誤請釐清。 7. BF 停車位超過 50 輛以上車道寬度是否應為雙車道，請釐清。 8. 2F 步行距離未列式。	1. 確認 2. 確認 3. 確認 4. 確認 5. 確認 6. 確認 7. 確認 8. 確認 9. 確認	1. 1F 平面圖行動不便請標示坡度。 2. 剖面標示 GL。 3. 1F 標示建築物與地界線關係。 4. BF 連續壁與地界線關係。 5. BF 各層防火區劃面積有誤請釐清。 6. BF 各層樓地板面積有誤請釐清。 7. BF 停車位超過 50 輛以上車道寬度是否應為雙車道，請釐清。 8. 2F 步行距離未列式。 9. 各層安全梯請標示寬度、級高及級深。	報備(×不 符合規定 案件 - 須 報備 4)	10102-2 (02/20-0 3/03)
6	100-256 @ #(6-O)	大安區瑞安段 三 小段 板信商業銀行 股份有限公司 負責人：劉炳輝 地址：220 新北市大安區信義路 號等 1 號	張志誠建築師事 務所 106 台北市 尚符規定	(○)符合規定 案件 2)			10102-2 (02/20-0 3/03)
7	099-120 @ #(7-O) \$	內湖區西湖段 一小段 盈泰開發建設 股份有限公司 負責人：王超明 地址：106 台北市大安區忠孝東 路 4 段 166 號 號等 1 號	陳廷杰建築師事 務所 106 台北市 1.面積計算表、停車空間變更前後對照表未列 4 表(原核准、第一次變更、第二次變更對照表)	1. 確認	1. 面積計算表、停車空間變更前後對照表未列 4 表(原核准、第一次變更、第二次變更對照表)	報備(×不 符合規定 案件 - 須 報備 5)	10102-2 (02/20-0 3/03)
8	099-299 @ #(8-O) \$	文山區木柵段 四 小段 吳非士建築師事 務所 105 台北市 1. 六樓露台裝飾檢討未標示及變更處未雲型 表示。	1. 六樓露台裝飾檢討未標示及變更處未雲型 表示。	1. 確認	1. 六樓露台裝飾檢討未標示及變更處未雲型 表示。	報備(×不 符合規定 案件 - 須 報備 6)	10102-2 (02/20-0 3/03)

9	099-357 @%\$	中山區中山段 二 0118-0000 號等 6 筆	國廷建設股份 有限公司 負責人：李樹棟 大安區安和路 106 台北市大 段 171 巷 17 號 樓 安區仁愛路 4 段 109 號 7 樓	黃炯祥建築師事 務所 106 台北市 1. 商業區供住宅使用部分應依台北市建築管理 自治條例第 14 條檢討。 2. 行動不便坡道及迴轉半徑未標示。 3. 戶外安全梯應檢討開口面積與其他開口距離 2M 以上。 4. 防空避難室以汽車坡道替代安全梯未防火 區劃。 5. 7 樓夾層綜理表需修正及圖配合修正。	1. 確認 2. 確認 3. 確認 4. 確認 5. 確認 6. 確認 7. 確認 8. 確認 9. 確認 10. 確認 11. 確認	1. 商業區供住宅使用部分應依台北市建築管 理自治條例第 14 條檢討。 2. 行動不便坡道及迴轉半徑未標示。 3. 戶外安全梯應檢討開口面積與其他開口距 離 2M 以上。 4. 防空避難室以汽車坡道替代安全梯未防 火區劃。 5. 7 樓夾層綜理表需修正及圖配合修正。	1.0102-2 (02/20-0 3/03)
10	100-162 @(#10-O)	信義區和平 二 0016-0005 號等 5 筆	群欣建設股份 有限公司 負責人：楊聰達 信義區基隆路 110 台北市信 義區基隆路 段 11 卷 16 號 段 155 號 6 樓 之 7	周夢龍建築師事 務所 110 台北市 尚符規定	(○符合規定 條件 3)		10102-2 (02/20-0 3/03)
11	100-273 \$(#11-O)	中正區中正段 三 0099-0000 號等 1 筆	國立臺灣大學 法定代理人： 李嗣淳 106 台北市 大安區忠孝東路 4 段 310 號 9 樓	賈宗澄建築師事 務所 106 台北市 尚符規定	(○符合規定 條件 4)		10102-2 (02/20-0 3/03)

101年2月份(16.29)變更審查案件摘要表(台北市建築公會)(變更適用執照)					
編號	執照號碼	地址	建築面積	初審意見	備註事項
未 0					
1(補)	100 變更准 0222 #(#1-O)	榮藏委員會 代表人：羅瑩 雪 10055 台北 市中正區徐州 路 5 號 4 樓	許輝峰建築師事 務所 112 台北市 尚符規定	(變更使用：僅抽行動不便)	10010-2 (10/16~10 /31)
2	101 變更准 0028 @ S#2-O)	曾坤祥 23564 新北市中和區 圓通路 299 巷 32 號 10 樓	林明哲建築師事 務所 100 台北市 中正區金山南路 1 段 23 號 2 樓	(變更使用：變更使用部分全看) 尚符規定	(○符合規定案件 1) 10102-2 (02/20-03 /03)
3	101 變更准 0030 @ % #(#3-O)	新光人壽保險 股份有限公司 負責人：吳東 進 100 台北市 中正區忠孝西 路 1 段 66 號 \$ 31-43 樓	王德生建築師事 務所 106 台北市 大安區敦化南路 2 段 1 號 2 樓之 1	(變更使用：變更使用部分全看) 尚符規定	(○符合規定案件 2) 10102-2 (02/20-03 /03)
4	101 變更准 0031 @ #(#4-O)	元大商業銀行 股份有限公司 負責人：顏慶 章 105 台北市 松山區敦化南 路 1 段 66 號 1 至 3 樓、8 樓及 68 號 1、2 樓	林天彥建築師事 務所 220 新北市 板橋區三民路 1 段 126 號 9 樓	(變更使用：變更使用部分全看) 1. 局部範圍變更應以一小時以上防火時效區劃(原樓 梯上方開口應變更為防火牆與防火門) (原樓梯上方開口應變更為防火牆與防火門)	1. 確認 1. 局部範圍變更應以一小時以上防火時效區劃(原樓 梯上方開口應變更為防火牆與防火門) (原樓梯上方開口應變更為防火牆與防火門)
5	101 變更准 0032 % #(#5-O)	臺北市立實踐 國民中學 校長：吳順來 台北市文山区 樟林里平亥路 7 段 67 號	黃國新建建築師事 務所 105 台北市 松山區南京東路 5 段 202 號 6 樓	(變更使用：僅抽騎樓及行動不便) 尚符規定	(○符合規定案件 4) 10102-2 (02/20-03 /03)

			(○符合規定案件 5)	
6	101 變更准 0034 #(#6-O)	中華民國對外貿易發展協會 代表人：王志剛 110 台北市信義區基隆路一段 333 號 5-7 樓	張尚德建築師事務所 112 台北市北投區東華街 1 段 42-1 號 3 樓	(變更使用：僅抽行動不便 尚符規定)
7	101 變更准 0035 \$(#7-O)	永安觀光事業股份有限公司 代表人：許高彬彬 106 台北市大安區復興南路 2 段 86 號 5 樓	林逸彬建築師事務所 330 桃園市文中路 747 號 8 樓	(變更使用：變更使用部分全看 尚符規定)