檔 號: 保存年限:

臺北市政府都市發展局 函

地址:臺北市信義區市府路1號南區1樓

承辦人:洪瑾妍

電話: 02-2720-8889#8368 傳真: 02-2759-5769

電子信箱:gj0188@gov.taipei

受文者:臺北市建築師公會

發文日期:中華民國113年10月28日

發文字號:北市都授建字第1130148653號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:如主旨 (34276796 1130148653 1 ATTACH1.pdf)

主旨:函轉內政部國土管理署釋示於昇降機出入口裝設具遮煙性 能之防火設備,得否與安全梯共用梯間一案,請查照並轉 知貴會會員。

說明:

- 一、依內政部國土管理署113年10月23日國署建管字第 1131162720號函辦理。
- 二、本案納入本局113年內政部建管法令函釋彙編第067號,目 錄第一組,編號第038號。
- 三、網路網址: www. dbaweb. tcg. gov. tw/taipeilaw /Law Query.aspx •

正本:臺北市建築師公會、臺灣區綜合營造業同業公會、台北市不動產開發商業同業公

副本: 電2024/10/28

保存年限:

內政部國土管理署 函

地址:105404臺北市松山區八德路2段342

聯絡人:孫立言

聯絡電話:(02)87712345#2693 電子郵件: gogo@nlma.gov.tw

傳真:(02)87712709

受文者:臺北市政府

發文日期:中華民國113年10月23日 發文字號:國署建管字第1131162720號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:

主旨:於昇降機出入口裝設具遮煙性能之防火設備,得否與安全 梯共用梯間1案,復請查照。

說明:

- 一、復尋樸建築師事務所113年8月13日尋樸建(技規)字第 1130812號函。
- 二、本署(前營建署)93年11月17日營署建管字第0930087729 號函釋「……為維持安全梯之樓梯間區劃之獨立性以確保 逃生避難安全性,安全梯之樓梯間內不得設置昇降機。」 係為規範安全梯與昇降機機道二者應分別區劃,不得將未 形成防火區劃之昇降機設置於安全梯樓梯間之區劃內。又 建築技術規則建築設計施工編第79條之2第1項業修正為 「防火構造建築物內之……安全梯之樓梯間、昇降機道 ……, 應以具有一小時以上防火時效之……防火設備…… 形成區劃分隔。昇降機道裝設之防火設備應具有遮煙性







AAAA1130148653°

臺北市政府 1131023

能。……」其有關昇降機之區劃位置已由昇降機間修正為 昇降機機道,並增加防火設備之遮煙性能規定,先予敘 明。

三、有關昇降機機道鄰接安全梯之樓梯間,倘昇降機機道與樓梯間分別依第79條之2第1項區劃分隔,並以區劃昇降機機道之具一小時以上防火時效並具遮煙性能之防火設備作為二個防火區劃共用之區劃構件,應屬合於上開第79條之2第1項及本署93年11月17日前揭函釋。至該防火設備亦為安全梯之1處出入口,應受同編第97條第3項「應至少有一座於各樓層僅設一處出入口且不得直接連接居室」之限制。

正本:尋樸建築師事務所、各直轄市及縣(市)政府、交通部高速公路局、經濟部產業園區管理局、經濟部水利署臺北水源特定區管理分署、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、國家科學及技術委員會中部科學園區管理局、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、農業部農業科技園區管理中心、內政部國家公園署墾丁國家公園管理處、玉山國家公園管理處、陽明山國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、金門國家公園管理處、海洋國家公園管理處、台江國家公園管理處

副本:中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會、中華民國全國建築師公會、財團 法人消防安全中心基金會、財團法人台灣建築中心、本署資訊室(請刊登本署網

頁)電2034/10/23文 交列·模27章

