

法規研究委員會(顧問)委員

文 別

主 旨

轉知內政部於108年2月27日公告修正「新拌混凝土中氯離子含量檢測訓練實施要點」，
請查照。

本會承辦人

法規研究委員會 許真瑋

TEL : 02-23775108分機16

FAX : 02-27326747

E-mail : nicky8000@naa.org.tw

備 註

中華民國全國建築師公會

法規研究委員會 許真瑋

TEL : 02-23775108分機16

FAX : 02-27326747

E-mail : <<mailto:nicky8000@naa.org.tw>> nicky8000@naa.org.tw

檔 號：
保存年限：

內政部 函

地址：10556臺北市松山區八德路2段342號(營建署)
聯絡人：方洪鎮
聯絡電話：02-87712695
電子郵件：cp1080101@cpami.gov.tw
傳真：02-87712709

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國108年2月27日
發文字號：台內營字第10808017352號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：「新拌混凝土中氯離子含量檢測訓練實施要點」，業經本部於108年2月27日以台內營字第1080801735號令修正發布，如需修正發布規定，請至行政院公報資訊網(<http://gazette.nat.gov.tw>)下載，請查照並轉知所屬。

正本：6直轄市政府、臺灣省14縣(市)政府、金門縣政府、連江縣政府、本部中部辦公室、陽明山國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、玉山國家公園管理處、墾丁國家公園管理處、金門國家公園管理處、海洋國家公園管理處、台江國家公園管理處、科技部新竹科學工業園區管理局、科技部中部科學工業園區管理局、科技部南部科學工業園區管理局、經濟部加工出口區管理處、經濟部水利署臺北水源特定區管理局、交通部高速公路局、行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處、中華民國全國建築師公會、中華民國土木技師公會全國聯合會、中華民國結構工程技師公會全國聯合會、中華民國工程技術顧問商業同業公會、中華民國全國營造業工地主任公會、中華民國營造公會全國聯合會、中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會、台灣發展研究院、財團法人臺灣營建研究院、社團法人中華民國人力安全衛生協會、台灣區預拌混凝土工業同業公會

副本：本部法規委員會、營建署建築管理組、營建署中部辦公室(營建業務)

電 2019/02/27
交 08:38 文
換 43 章

理事長	會務常務理事	財務常務理事	主 任 委 員	秘書長	秘 書	承辦人

全 國 建 築 師 公 會	
收 文 第	108 年 2 月 27 日
AS	

檔 號：
保存年限：

內政部 函

地址：10556臺北市松山區八德路2段342號(營建署)

聯絡人：方洪鎮

聯絡電話：02-87712695

電子郵件：cp1080101@cpami.gov.tw

傳真：02-87712709

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國108年2月27日

發文字號：台內營字第10808017352號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：「新拌混凝土中氯離子含量檢測訓練實施要點」，業經本部於108年2月27日以台內營字第1080801735號令修正發布，如需修正發布規定，請至行政院公報資訊網(<http://gazette.nat.gov.tw>)下載，請查照並轉知所屬。

正本：6直轄市政府、臺灣省14縣(市)政府、金門縣政府、連江縣政府、本部中部辦公室、陽明山國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、玉山國家公園管理處、墾丁國家公園管理處、金門國家公園管理處、海洋國家公園管理處、台江國家公園管理處、科技部新竹科學工業園區管理局、科技部中部科學工業園區管理局、科技部南部科學工業園區管理局、經濟部加工出口區管理處、經濟部水利署臺北水源特定區管理局、交通部高速公路局、行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處、中華民國全國建築師公會、中華民國土木技師公會全國聯合會、中華民國結構工程技師公會全國聯合會、中華民國工程技術顧問商業同業公會、中華民國全國營造業工地主任公會、中華民國營造公會全國聯合會、中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會、台灣發展研究院、財團法人臺灣營建研究院、社團法人中華民國人力安全衛生協會、台灣區預拌混凝土工業同業公會

副本：本部法規委員會、營建署建築管理組、營建署中部辦公室(營建業務)

