

內政部國土管理署 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：方洪鎮

聯絡電話：02-8771-2695

電子郵件：cp1080101@nlma.gov.tw

傳真：02-8771-2709

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國114年1月2日

發文字號：國署建管字第1130136139號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (1141000239_1130136139_114D2000083-01.pdf、
1141000239_1130136139_114D2000084-01.pdf、
1141000239_1130136139_114D2000085-01.pdf、
1141000239_1130136139_114D2000086-01.pdf)

主旨：有關社團法人中華民國大地工程學會編修「建築物基礎開挖工程監測準則」1案，如說明，請查照。

說明：


- 一、依社團法人中華民國大地工程學會113年12月24日華地字第1130000193號函（如附影本）辦理。
- 二、按「建築物基礎構造設計規範」第8.10.1節、第8.10.1節解說及第8.10.5節解說：「……2. 監測儀器的安裝與監測成果的品質關係密切，監測儀器的安裝必須依照最新版本大地工程學會之「建築物基礎開挖安全監測準則」所建議的方式為之，……」、「2. 開挖安全監測由設計至施工包括：監測系統之規劃與配置、監測檢驗校正及安裝量測、監測管理等工作，詳細之工作準則，可參考大地工程學會所出版的『建築物基礎開挖安全監測準則』。」及「……表-解8.10-1為一般建築開挖工程監測頻率之建議，係摘錄

自『建築物基礎開挖安全監測準則』（大地工程學會，
2017）……」

三、檢附114年版「建築物基礎開挖工程監測準則」供參。

正本：各直轄市及縣(市)政府、內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處、國家公園署
海洋國家公園管理處、國家公園署陽明山國家公園管理處、國家公園署玉山國家
公園管理處、署墾丁國家公園管理處、國家公園署金門國家公園管理處、國家公
園署雪霸國家公園管理處、國家公園署台江國家公園管理處、國家科學及技術委
員會中部科學園區管理局、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、國家科
學及技術委員會新竹科學園區管理局、經濟部產業園區管理局、經濟部水利署臺
北水源特定區管理分署、農業部農業科技園區管理中心、交通部高速公路局、社
團法人中國土木水利工程學會、社團法人台灣混凝土學會、中華民國不動產開發
商業同業公會全國聯合會、臺灣區綜合營造業同業公會、中華民國全國建築師公
會、中華民國土木技師公會全國聯合會、中華民國結構工程技師公會全國聯合
會、中華民國地質學會、中華民國應用地質技師公會全國聯合會、內政部建築研
究所

副本：社團法人中華民國大地工程學會、本署建築管理組



檔 號：

保存年限：

社團法人中華民國大地工程學會 函

地址：10485 台北市中山區松江路185號9樓之4

承辦人：楊彬彬

電話：02-2502-3932

傳真：02-2502-3082

Email：tgstw999@gmail.com

受文者：內政部國土管理署

發文日期：中華民國113年12月24日

發文字號：華地字第1130000193號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送本學會「建築物基礎開挖工程監測準則」114年版，請鑒查。


說明：

- 一、本學會建築物基礎開挖工程監測準則編修小組完成「建築物基礎開挖工程監測準則」114年版之修訂，本次修改主要增加條文2.1.11「監測管理基準值之調整」，請惠予周知。
- 二、準則內容包含：(1)建築物基礎開挖工程監測準則(TGS-EXCAVM114) (2)建築物基礎開挖工程監測準則(TGS-EXCAVM114)_附錄A (3)建築物基礎開挖工程監測準則(TGS-EXCAVM114)_附錄B 以上內容請至連結下載：
<https://reurl.cc/Nblpe9>。

正本：內政部國土管理署、新北市政府捷運工程局、社團法人中華民國大地工程技師公會、台北市土木技師公會、高雄市土木技師公會、社團法人新北市土木技師公會、台南市土木技師公會、社團法人桃園市土木技師公會、社團法人臺中市土木技師公會、桃園市結構工程技師公會、台北市結構工程工業技師公會、新北市結構工程技師公會、中興工程顧問股份有限公司、台灣世曦工程顧問股份有限公司、亞新工程顧問股份有限公司、萬鼎工程服務股份有限公司、富國技術工程股份有限公司、黎明工程顧問股份有限公司

副本：

理事長 卿建業



建築管理組



1130136139