

檔 號：  
保存年限：

# 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 函

地址：桃園市龜山區南上里民生北路一段50號

傳真：(03)3555111#8205

聯絡人：于端平

聯絡電話：(03)3555111分機7112

電子郵件：585432@cpc.com.tw

受文者：臺北市政府工務局新建工程處

發文日期：中華民國108年7月4日

發文字號：桃廠海運發字第10810450530號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：統計表 (10810450530-0.pdf)

主旨：檢送本廠108年第2季巡管異常統計表，施工未會勘共計11件，如說明，請查照。

說明：

- 一、本廠統計108年4至6月份巡管時，發現距本廠輸油管線3公尺內，有未會勘而開挖施工之工作（如附表）。
- 二、本廠輸油管線本身通有電流保護（陰極防蝕電位）如不慎傷及管線表皮包覆，將易造成管線腐蝕引發日後發生公安事故（漏油）等，故施工前務必辦理會勘。
- 三、本廠(桃園市)聯絡人：海運組管線管理課游象松君電話：0910104568。本廠(台北及新北市)聯絡人：海運組管線管理課侯傅中君電話：0905671593。

正本：交通部高速公路局、臺北市政府工務局水利工程處、台灣自來水股份有限公司第二區管理處

副本：臺北市政府工務局新建工程處、新北市政府養護工程處、桃園市政府養護工程處、台灣中油股份有限公司儲運處



新工處 1080704



\*CZAA1083070403\*